As Oy Testitalo

Rakentamisvuosi: 1989
Huoneistomäärä: 10
Postinumero: 00180
Isännöitsijä: Pekka Harjunkoski

Huoneiston kuntokysely | Huoneistokohtaiset tulokset

Tarkastelukohteet:

1.1 Suihkualueen silikonisaumat
1.2 Lattia (laatat tai matot)
1.3 Lattiaviemärien toimivuus
1.4 Lavuaarin viemärin toimivuus
1.5 Tilojen ilmanvaihto
1.6 Hanojen toimivuus
1.7 Tilan lämmityslaitteet (esim. lattialämmitys, patterit ym)
1.8 Wc-istuin
1.9 Pesukoneen liitännät

2.1 Hanan toimivuus
2.2 Tiskialtaan viemärin toimivuus
2.3 Liesituuletin
2.4 Astianpesupesukoneen liitännät
2.5 Tiskipöydän silikonisaumat

3.1 Huoneiston ilmanvaihto
3.2 Sähköpistorasiat ja -katkaisimet
3.3 Lämmityspatterien termostaatit
3.4 Tuuletusikkunoiden toimivuus
3.5 Ikkunoiden tiivisteet
3.6 Parvekkeen lattia ja kaiteet

Kunnossa | Ei kunnossa | En osaa arvioida / ei vastausta

Huoneisto	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	Vikoja yhteensä
A1					■							■			■						3
A10			□		■	■									■						3
A2					■				□				□		■						2
A4	■			■	■										■						4
A5			■	■														■	■		4
A7					■										■						2
A8					■						■				■						3